

	Commune : VAL DE CHAISE	1 Repère(s) sur le site
	Chaise, plan d'eau à Marlens	

GÉNÉRAL Unité de gestion : Alpes du Nord Code : WEB_S_202510020935 Date de mise à jour : 01/12/2025 Auteur : SMBVA	 Plan d'eau de Marlens, rive gauche de la Chaise
--	---

GÉOLOCALISATION Coordonnées WGS84 : X: 6.34696790 / Y: 45.76145440 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 960076.67 / Y: 6523496 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.3469679 / Y: 45.7614544
--

	4 janvier 2018 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)
	Commentaires : Repère de crue posé par le SMBVA	

GÉNÉRAL Code : WEB_R_202510020936 Date de mise à jour : 01/12/2025 Auteur : SMBVA	MARQUE
---	------------------------

 repère de crue sur poteau bois en rive gauche de la Chaise
--