

	Commune : VAL DE CHAISE	1 Repère(s) sur le site
	Chaise, plan d'eau à Marlens	

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Alpes du Nord
Code : WEB_S_202510020935 **Date de mise à jour :** 01/12/2025
Auteur : SMBVA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.34696790 / Y: 45.76145440
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 960076.67 / **Y:** 6523496
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.3469679 / Y: 45.7614544



Plan d'eau de Marlens, rive gauche de la Chaise

	4 janvier 2018 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)
	Commentaires : Repère de crue posé par le SMBVA	

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202510020936 **Date de mise à jour :** 01/12/2025
Auteur : SMBVA



repère de crue sur poteau bois en rive gauche de la Chaise

MARQUE