


Commune : **UGINE**

Chaise : pont de la voie cyclable à UGINE

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Alpes du Nord
Code : WEB_S_202510032458 Date de mise à jour : 01/12/2025
Auteur : SMBVA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.41966601 / Y: 45.74506830
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 965800.98 / Y: 6521920.06
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.419666 / Y: 45.7450683



pont SNCF et pont la piste cyclable


4 janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202510033130 Date de mise à jour : 01/12/2025
Auteur : SMBVA



repère de crue au pont de la piste cyclable

MARQUE

Texte : pont de la voie cyclable sur la Chaise à UGINE
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui