


Commune : **BOIS-GUILLAUME****Mur à l'entrée du parking souterrain, Place du Coucou.****Commentaires :** Mur (de droite en faisant face à l'immeuble) à l'entrée du parking souterrain du supermarché, Place du Coucou.**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côti ers Normands**Code :** WEB\_S\_202510232305**Date de mise à jour :** 23/10/2025**Auteur :** SPC.SACN**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.09548657 / Y: 49.45691900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561882.6 / Y: 6930277.82**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0954866 / Y: 49.456919**4 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruissellement**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** laisse de crue à 36 cm/sol sur le mur à l'entrée du parking.**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202510232651**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC.SACN

23/10/2025



Laisse de crue à 36 cm/sol.

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Repère calculé :** Non