



Mur à l'entrée du parking souterrain, Place du Coucou.

Commentaires : Mur (de droite en faisant face à l'immeuble) à l'entrée du parking souterrain du supermarché, Place du Coucou.


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtièrs Normands

Date de mise à jour : 23/10/2025

Auteur : SPC.SACN




GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09548657 / Y: 49.45691900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561882.6 / Y: 6930277.82

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0954866 / Y: 49.456919



Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : laisse de crue à 36 cm/sol sur le mur à l'entrée du parking.

GÉNÉRAL

Date de mise à jour :

23/10/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Mauvais

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

