Commune : **TOUQUES** | Rivière : **La Touques**

Sol du magasin, 43 rue Louvel et Brière.

Commentaires : Sol de l'atelier de la tapisserie dans le prolongement de l'entrée du magasin.
Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est le Ruisseau de L'Ouïes. Le site se situe à une trentaine de mètres du ruisseau en rive gauche.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202511032343 **Date de mise à jour :** 03/11/2025
Auteur : SPC.SACN

Vue depuis la place devant l'église St Pierre de Touques.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.10260241 / Y: 49.34236410
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 489436.79 / Y: 6919730.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1026024 / Y: 49.3423641
Code Hydro: I0--0200 **Rive de référence:** Droite

1er juin 2003

Altitude calculée de l'eau : **6.33 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Laisse de crue au niveau du haut de la table de "coupes" de l'atelier. Laisse de crue à 95 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202511032930 **Date de mise à jour :** 03/11/2025
Auteur : SPC.SACN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : SPC Seine aval – Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 31/10/2025

Méthode : Méthode combinée
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 2 cm.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol au pied de la table.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.380 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.950 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.33