

		Commune : TOUQUES	Rivière : La Touques
Sol du magasin, 43 rue Louvel et Brière.			
Commentaires : Sol de l'atelier de la tapisserie dans le prolongement de l'entrée du magasin. Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est le Ruisseau de L'Ouïes. Le site se situe à une trentaine de mètres du ruisseau en rive gauche.		1 Repère(s) sur le site	
GÉNÉRAL Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands Code : WEB_S_202511032343 Date de mise à jour : 03/11/2025 Auteur : SPC.SACN		 Vue depuis la place devant l'église St Pierre de Touques.	
			
GÉOLOCALISATION Coordonnées WGS84 : X: 0.10260241 / Y: 49.34236410 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 489436.79 / Y: 6919730.9 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1026024 / Y: 49.3423641 Code Hydro : IO--0200 Rive de référence : Droite			
		1er juin 2003 Altitude calculée de l'eau : 6.33 m	
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau		Nature du repère : Témoignage oral	
Commentaires : Laisse de crue au niveau du haut de la table de "coupes" de l'atelier. Laisse de crue à 95 cm/sol.			
GÉNÉRAL Code : WEB_R_202511032930 Date de mise à jour : 03/11/2025 Auteur : SPC.SACN		MARQUE Maximum de l'inondation : Oui Visibilité : Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non PHEC : Non renseigné	
		SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020 Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands	
		NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 31/10/2025 Méthode : Méthode combinée Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 2 cm. Référence nivelée : Autre type de référence Description référence du repère : sol au pied de la table. Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal) Altitude de la référence (en m) : 5.380 m Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.950 m Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.33 m	