

Commune : **BEAUMONT SAINT-CYR**Rivière : **Le Clain****1 Rue du Port****Commentaires** : Il s'agit du pilier centre dans la porte de la grange**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB_S_202511063451**Date de mise à jour** : 25/11/2025**Auteur** : EPTB_Vienne**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.44224279 / Y: 46.72602780**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 504693.5 / Y: 6628265.67**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.4422428 / Y: 46.7260278**Code Hydro**: L2--0160**Rive de référence**: Gauche

Vue sur le pilier central de la grange

**Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Il s'agit d'un repère qui correspond à un témoignage oral qui indique que l'eau est montée en 1982 à environ 0,59 m du sol. L'anneau sur la photo était présent en 1982 et a servi de repère pour localiser la hauteur atteinte par l'eau.**GÉNÉRAL****Code** : BEAU02**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB_Vienne

17/03/2026



Vue sur l'anneau "marqueur visuel" de la hauteur d'eau

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne