

	Commune : CALAMANE	Rivière : ruisseau de Reignac
	Au pont du village	

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
Code : WEB_S_202511121821 **Date de mise à jour :** 12/11/2025
Auteur : Éric Valette



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.39202794 / Y: 44.52500110
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 572227.25 / Y: 6381960.21
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3920279 / Y: 44.5250011
Code Hydro: **Rive de référence:** Gauche



auteur photo : DDT46

	10 juin 2010 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202511122007 **Date de mise à jour :** 12/11/2025
Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDE46

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

	Commune : CALAMANE	Rivière : ruisseau de Reignac
	Au pont du village	

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL Unité de gestion : Lot Code : WEB_S_202511121821 Date de mise à jour : 12/11/2025 Auteur : Éric Valette	 auteur photo : DDT46
--	---



GÉOLOCALISATION Coordonnées WGS84 : X: 1.39202794 / Y: 44.52500110 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572227.25 / Y: 6381960.21 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3920279 / Y: 44.5250011 Code Hydro: Rive de référence: Gauche
--

	22 juin 2023	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL Code : WEB_R_202511122214 Date de mise à jour : 12/11/2025 Auteur : Éric Valette	MARQUE Maximum de l'inondation : Oui État du repère : Disparu
--	--



auteur photo : DDT46

auteur photo : DDT46

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017
