

Commune : **MIGNE-AUXANCES**Rivière : **L' Auxance****Habitation - impasse à la rue du Moulin neuf****Commentaires :** Il s'agit du pignon du mur de l'habitation - façade extérieure**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_202511141851**Date de mise à jour :** 25/11/2025**Auteur :** EPTB_Vienne**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.33939625 / Y: 46.64021180**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 496522.14 / Y: 6618999.88**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.3393962 / Y: 46.6402118**Code Hydro:** L24-0300**Rive de référence:** Gauche**1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **70.91 m**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** Légère gravure pignon du mur à 15 cm du sol - d'après étude EGIS EAU (2012) / PPRI Clain (Annexe : fiche repère de crue - 2012).**GÉNÉRAL****Code :** MIAU01**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

26/11/2025



Vue sur la marque

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne**LEVÉ FAIT PAR EGIS EAU DANS LE CADRE DU PPRI VALLÉE DU CLAIN****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** EGIS-Eau**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Pied du mur**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 70.760 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.150 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 70.91 m