

Commune : **SAINT-BENOIT**Rivière : **Le Miosson****Façade (entrée) de l'Eglise st André****Commentaires** : Il s'agit du pilier à l'entrée de l'Eglise.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB_S_202511172705**Date de mise à jour** : 25/11/2025**Auteur** : EPTB_Vienne**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.34108846 / Y: 46.54945380**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 496312.17 / Y: 6608921.87**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.3410885 / Y: 46.5494538**Code Hydro**: L2334000**Rive de référence**: Droite

Vue sur le pilier présentant une marque (gauche de la porte)

**Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires** : Marque gravée dans la pierre du Pilier côté gauche de la porte d'entrée de l'Église : non datée mais appuyée d'un témoignage de Mr Fradet, qui indique l'avoir gravé lors de la crue de décembre 1982. Elle est à environ 63 cm du sol (mesure prise au pied du pilier).**GÉNÉRAL****Code** : STBE10**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB_Vienne

26/11/2025



Vue sur la marque

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-
CLAIN - 10/04/2025****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne