

Commune : **ROHAN**Rivière : **L' Oust****Maison au 14 rue du moulin à Saint-Samson****2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_OUST_30**Date de mise à jour :** 18/11/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -2.76510203 / Y: 48.08531040**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 271114.48 / Y: 6791767.39**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.765102 / Y: 48.0853104**Code Hydro:** J8--0230**Rive de référence:** Gauche

Maison au 14 rue du moulin à Saint-Samson (photo en décrue lors de l'inondation de décembre 1999)

**5 janvier 2001**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Inondation à l'intérieur du débarras à l'entrée gauche de la maison depuis la route (12 cm à partir du sol)**GÉNÉRAL****Code :** RC_OUST_30_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

18/11/2025



Relevé laisse d'inondation à l'intérieur du débarras à l'entrée gauche de la maison depuis la route (12 cm à partir du sol)

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**A L'INTÉRIEUR DU DÉBARRAS DE LA MAISON - 08/11/2001****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Institution d'aménagement du bassin de la Vilaine**Commentaires sur le nivellement :** Inondation à l'intérieur du débarras à l'entrée gauche de la maison depuis la route (12 cm à partir du sol)**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol à l'intérieur du débarras de la maison**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.120 m