


Commune : **PLUHERLIN**Rivière : **L' Arz****Moulin du Bragoux à Pluherlin****Commentaires :** Laisse de crue à l'intérieur du Moulin (WC)**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtièrs Bretons**Code :** RC_Arz_009**Date de mise à jour :** 03/12/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -2.38964620 / Y: 47.71535060**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 296197.31 / Y: 6748781.84**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.3896462 / Y: 47.7153506**Code Hydro:** J88-0300**Rive de référence:**

Moulin du Bragoux

**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Niveau de la crue à 85 cm par rapport au sol.**GÉNÉRAL****Code :** RC_Arz_009_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

05/12/2025



Laisse de crue intérieur moulin

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation