

Commune : **BREHAN**Rivière : **Le Lié****Le moulin de Jégu à Bréhan****2**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_Lié_009-10**Date de mise à jour :** 19/12/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -2.66761557 / Y: 48.05772280**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 278134.41 / Y: 6788184.52**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.6676156 / Y: 48.0577228**Code Hydro:** J81-0300**Rive de référence:** Droite

Vue aérienne du moulin de Jégu

**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Laisse de crue au niveau du muret (ref: m NGF ,IGN 69) + 5cm**GÉNÉRAL****Code :** RC_Lié_009_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

19/12/2025



Emplacement du muret repère de crue

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Commune : **BREHAN**Rivière : **Le Lié****Le moulin de Jégu à Bréhan****2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Vilaine-Côtiers Bretons**Code** : RC_Lié_009-10**Date de mise à jour** : 19/12/2025**Auteur** : SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -2.66761557 / Y: 48.05772280**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 278134.41 / Y: 6788184.52**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -2.6676156 / Y: 48.0577228**Code Hydro**: J81-0300**Rive de référence**: Droite

Vue aérienne du moulin de Jégu

**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Le niveau d'eau a atteint la dalle de la pièce en contrebas et la hauteur d'eau est montée jusqu'à la marque sur le bois du meuble (ref: m NGF +45cm).

Cette laisse est représentative des niveaux à l'aval des ouvrages du moulin.

GÉNÉRAL**Code** : RC_Lié_010_2001**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

19/12/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné

Vue intérieur du moulin

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation