

Commune : **LEDEUIX**Rivière : **Le Gave d'Oloron****Ancienne station d'épuration aval de d'Oloron-Sainte-Marie****2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_GAO21_S_08**Date de mise à jour :** 01/02/2022**Auteur :** SPC GAD**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.62695660 / Y: 43.21086830**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 405170.81 / Y: 6241400.83**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6269566 / Y: 43.2108683**Code Hydro:** Q---0150**Rive de référence:** Droite**5 octobre 1992**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Code : O10 - 0,40 m poteau béton clôture près du portail d'entrée, marque peinture**GÉNÉRAL****Code :** 26GAD1992_R_18_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

22/01/2026

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DES LAISSES DES CRUES DES GAVES DE 1992 - 16/11/1992****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** DDE 64