

Commune : **SAINT-SAUVEUR-D'AUNIS****Rue de Ligoure****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_202602130610**Date de mise à jour :** 13/02/2026**Auteur :** CDC Aunis Atlantique**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.88727025 / Y: 46.21607630**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 400455 / Y: 6575844.01**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.8872703 / Y: 46.2160763**2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **9.52 m**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Repère de laisse de crue du Crépé en 2019**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202602130846**Date de mise à jour :****Auteur :** CDC Aunis Atlantique

13/02/2026

MARQUE**PHEC :** Oui**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Oui

Saint Sauveur d'Aunis - 2019

HAUTEUR D'EAU - 21/11/2024**Méthode :** GPS**Commentaires sur le nivellement :** Hauteur d'eau à 0.05m sur la route**Description référence du repère :** Le Crépé - 2019**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 9.520 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 9.52 m