



Commune : **SAINT-SAUVEUR-D'AUNIS**

Rue de la Bourgogne

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_202602131523

Date de mise à jour : 13/02/2026

Auteur : CDC Aunis Atlantique



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.88490778 / Y: 46.21664390

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 400640 / Y: 6575898

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.8849078 / Y: 46.2166439



2017

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **9.5 m**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Repère de laisse de crue du Crépé en 2019

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202602131703

Date de mise à jour :

Auteur : CDC Aunis Atlantique

13/02/2026

MARQUE

Texte : Le Crépé - 2019

État du repère : Bon



Saint Sauveur d'Aunis - 2019

HAUTEUR D'EAU - 21/11/2024

Méthode : GPS

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 9.500 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.5