


 Commune : BRICQUEBEC-EN-COTENTIN Rivière : La Scye	
Cour intérieure du n°6 Saint-Roch	
Commentaires : Laisse de crue visible sur la porte de garage métallique accès à un garage attenant Débordement de l'Aizy et du ruisseau du Pont-aux-ânes	1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_202604015351**Date de mise à jour** : 03/04/2026**Auteur** : LORIN Sébastien**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -1.63717919 / Y: 49.47091220**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 363958.74 / Y: 6940039.09**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -1.6371792 / Y: 49.4709122**Code Hydro**: I50-0400**Rive de référence**: Gauche

 8 octobre 2024	
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Altitude calculée de l'eau : non déterminé
Nature du repère : Laisse d'inondation	
Commentaires : Laisse de crue visible sur la porte de garage métallique à l'arrière du bâtiment situé à n°6 rue Saint-Roch	

GÉNÉRAL**Code** : WEB_R_202604010322**Date de mise à jour** :**Auteur** : LORIN Sébastien

07/04/2026

**MARQUE****Texte** : Laisse de crue pris par rapport au sol**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**RELEVÉ DE LAISSE DE CRUE PAR GPS - 10/10/2024****Méthode** : GPS**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : Système local - hauteur relative