

	Commune : BRICQUEBEC-EN-COTENTIN	Rivière : La Scye
Porte en bois peinte en bleue		
Commentaires : Promenade de la rue Saint-Roch entre le n°4 et le n°6 Débordement du ruisseau du Pont-aux-ânes		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Seine aval-Côtièrs Normands**Code** : WEB_S_202604070906**Date de mise à jour** : 07/04/2026**Auteur** : LORIN Sébastien**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -1.63704607 / Y: 49.47112760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 363969.78 / Y: 6940062.45**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -1.6370461 / Y: 49.4711276**Code Hydro**: I50-0400**Rive de référence**: Droite

	8 octobre 2024	Altitude calculée de l'eau : non déterminé
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau		Nature du repère : Laisse d'inondation
Commentaires : laisse de crue de 6 cm en bas de porte		

GÉNÉRAL**Code** : WEB_R_202604071224**Date de mise à jour** :**Auteur** : LORIN Sébastien

07/04/2026

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Moyenne**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**LAISSE DE CRUE EN BAS DE PORTE BLEUE - 10/10/2024****Méthode** : GPS**Organisme** : DDTM 50**Référence nivelée** : Non renseigné