


	Commune : ANTIBES	
	CHEMIN DES EUCALYPTUS - mur de clôture grillage #3	
Commentaires : Cours d'eau : MAYMES		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : CER_PHE06_S_0280 Date de mise à jour : 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.08755150 / Y: 43.57644690

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1030135.97 / Y: 6283811.87

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0875515 / Y: 43.5764469

Photo PHE - Auteur : Commune d'Antibes

	3 Octobre 2015	
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires : traces de brindilles sur le grillage - EC-MAYMES-202

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0280_01 Date de mise à jour : 04/12/2019

Auteur : Cerema Méditerranée

Photo PHE - Auteur : Commune d'Antibes

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné

Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE COMMUNE D'ANTIBES - 06/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Commune d'Antibes