


Commune : **BIOT**

CHEMIN DES VIGNASSES - entrée portail grillage

Commentaires : Cours d'eau : VALLON DES COMBES

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : CER_PHE06_S_0413 **Date de mise à jour :** 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.09952310 / Y: 43.62823370

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1030803.32 / Y: 6289609.83

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0995231 / Y: 43.6282337



Photo PHE - Auteur : CEREMA Méditerranée


3 octobre 2015

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : traces visibles sur le grillage et sur la photo

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0413_01 **Date de mise à jour :** 04/12/2019

Auteur : Cerema Méditerranée



Photo PHE - Auteur : CEREMA Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné

Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 04/11/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : CEREMA Méditerranée