



Commune : **BIOT**

CHEMIN DES VIGNASSES - grillage de clôture

Commentaires : Cours d'eau : VALLON DES COMBES

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : CER_PHE06_S_0415

Date de mise à jour : 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.09936480 / Y: 43.62826590

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 1030790.37 / Y: 6289612.74

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0993648 / Y: 43.6282659



3 octobre 2015

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : traces de brindilles visibles sur le grillage

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0415_01

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

04/12/2019



Photo PHE - Auteur : CEREMA Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : CEREMA Ouest