


Commune : **BIOT**

CHEMIN DES COMBES - MAISON RETRAITE - porte entrée cour intérieure

Commentaires : Cours d'eau : VALLON DES COMBES


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : CER_PHE06_S_0402 **Date de mise à jour :** 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.10299700 / Y: 43.62536000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1031099.98 / **Y:** 6289305.44

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.102997 / Y: 43.62536


3 Octobre 2015

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : traces visibles sur la façade

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0402_01 **Date de mise à jour :** 04/12/2019

Auteur : Cerema Méditerranée



Photo PHE - Auteur : CEREMA Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné

Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : CEREMA Ouest