


Commune : **BIOT**

CHEMIN DES VIGNASSES - portail entrée

Commentaires : Cours d'eau : VALLON DES COMBES

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : CER_PHE06_S_0414 **Date de mise à jour :** 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.09996950 / Y: 43.62855380

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1030837.46 / Y: 6289647.22

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0999695 / Y: 43.6285538


3 octobre 2015

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : traces de brindilles visibles sur le grillage

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0414_01 **Date de mise à jour :** 04/12/2019

Auteur : Cerema Méditerranée



Photo PHE - Auteur : CEREMA Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné

Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : CEREMA Ouest