

	Commune : LUNEVILLE	Rivière : La Meurthe
	aval culée rive droite	

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle

Code : MEMO_Sit_3511 Date de mise à jour : 06/07/2016

Auteur : Cerema Est



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.48459000 / Y: 48.58200000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 956941.3 / Y: 6836980.08

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.48459 / Y: 48.582


Code Hydro: A6--0100 Rive de référence: Gauche

	Octobre 2006	Altitude calculée de l'eau : non déterminé
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Non renseigné

GÉNÉRAL

Code : MEMO_Rep_4843 Date de mise à jour : 19/02/2018

Auteur : Cerema Est



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DREAL Lorraine

NIVEAU PLUS HAUTES EAUX

Méthode : Non renseigné

Organisme : SN Nord-Est - Service police de l'eau

Commentaires sur le nivellement : Cabinet Hennequin

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

	Commune : LUNEVILLE	Rivière : La Meurthe
	aval culée rive droite	

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : MEMO_Sit_3511 **Date de mise à jour :** 06/07/2016
Auteur : Cerema Est



GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: 6.48459000 / Y: 48.58200000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 956941.3 / Y: 6836980.08
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.48459 / Y: 48.582
Code Hydro: A6--0100 **Rive de référence:** Gauche



	3 février 2021 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque peinture ou encre
	Commentaires : Marqué par un trait jaune avec indiqué 02/2021	

GÉNÉRAL

Code : MEU202102_R_GPS1_1 **Date de mise à jour :** 16/08/2021
Auteur : Cerema Est



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÈS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA MEURTHE EN FÉVRIER 2021 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : CEREMA Est