

Commune : **LE CELLIER**Rivière : **La Loire****Beaurivage, passage sous la voie ferrée****Commentaires :** Au niveau du pont de la voie ferrée, en aval du château. Il s'agit probablement de la crue de 1866.**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_1261**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.33569600 / Y: 47.32215400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 372675 / **Y:** 6700303**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.335696 / Y: 47.322154**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite**Date inconnue ou approximative**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** 1866?**GÉNÉRAL****Code :** LCI_R_1261_2694**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

24/07/2025

MARQUE**Texte :** Événement non identifié**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : DOCUMENTS D'ARCHIVE -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** DIREN Centre**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DIREN Centre**Référence nivelée :** Non renseigné**Description référence du repère :** Non renseigné**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)


	Commune : LE CELLIER	Rivière : La Loire
	Beaurivage, passage sous la voie ferrée	
Commentaires : Au niveau du pont de la voie ferrée, en aval du château. Il s'agit probablement de la crue de 1866.		2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : LCI_S_1261 Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.33569600 / Y: 47.32215400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 372675 / Y: 6700303

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.335696 / Y: 47.322154

Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

	25 février 2026	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque peinture ou encre
	Commentaires : La référence est le bas des traits à la bombe. Incertitudes pour le deuxième près de l'escalier.		

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202603130236 Date de mise à jour : 23/03/2026

Auteur : thomas_guittet



Photo laisse d'inondation

MARQUE

Visibilité : Oui

Pérennité : Moyenne