


Commune : **ROCHEFORT-SUR-LOIRE**

Rivière : **La Loire**

**Chapelle de la Salette**

**Commentaires** : Site CORELA S18R3 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser


**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Maine-Loire aval

**Code** : LCI\_S\_7568 **Date de mise à jour** : 25/08/2016

**Auteur** : SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: -0.67096950 / Y: 47.36431610

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 423037 / Y: 6702437

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.6709695 / Y: 47.3643161

**Code Hydro**: ----0000 **Rive de référence**: Droite


**Date inconnue ou approximative**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires** : Mur extérieur chapelle

**GÉNÉRAL**

**Code** : SPCMLA\_R\_7568\_1 **Date de mise à jour** : 24/07/2025

**Auteur** : SPC MLA



**MARQUE**

**Texte** : Événement non identifié

**Maximum de l'inondation** : Oui

**Visibilité** : Non renseigné **État du repère** : Mauvais

**Pérennité** : Non renseigné **Repère calculé** : Non renseigné

**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018**

**Type de repérage** : Source bibliographique

**Organisme** : DDT 49