

Commune : **BEFFES**Rivière : **La Loire**

Ecluse de Beffes

Commentaires : à l'écluse de Beffes, sur la face aval. La crue de 1846 est marquée à l'angle de la maison et sur le côté de la porte du sous-sol. $\Delta = 2$ cm, nous n'avons donc conservé qu'une altitude moyenne. Cote un peu faible

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : LCI_S_647

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.00598510 / Y: 47.09369790

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 700454 / Y: 6665937.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0059851 / Y: 47.0936979

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche



Photo du recensement d'origine



Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_647_1286

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LCI

24/07/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DIREN Centre

Référence nivelée : Non renseigné

Description référence du repère : Non renseigné

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)