

Commune : **BLIGNY-SUR-OUCHÉ**Rivière : **L' Ouche****2 Rue du Lavoir****Commentaires :** Piquet coté ouche à l'entrée de la 1ère maison en aval du pont**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** OUCHE_S_21087-7**Date de mise à jour :** 08/08/2016**Auteur :** gestionnaire_SCVigicrues**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.67039700 / Y: 47.12159900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 826632.46 / Y: 6670376.51**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.670397 / Y: 47.121599**Code Hydro:** U13-0400**Rive de référence:** Droite

Photo du site - Auteur : Dynamique hydro

**Mai 2013**Altitude calculée de l'eau : **344.92 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Enceinte de la 1ère maison en aval du pont. Mesure réalisée sur le piquet cote Ouche à l'entrée de la propriété. Hauteur du niveau d'eau atteint au pic de crue indiquée par M. THIEBAULT.**GÉNÉRAL****Code :** OUCHE_R_21087-7_1**Date de mise à jour :** 02/09/2019**Auteur :**

gestionnaire_SCVigicrues

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : REX TERRAIN SUITE À LA CRUE DE 2013 SUR L'OUCHÉ - 27/06/2013****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Dynamique Hydro**CAMPAGNE GÉOMÈTRE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** Cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER**Commentaires sur le nivellement :** Niveau numérique Leica DNA 03**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 344.920 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 344.92