

Commune : **LUSIGNY-SUR-OUCHÉ**Rivière : **L' Ouche****Moulin Bruneau, situé Grande Rue****Commentaires :** Terrasse du moulin niveau du bord aval**1**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** OUCHE_S_21360-4**Date de mise à jour :** 08/08/2016**Auteur :** gestionnaire_SCVigicrues**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.67326100 / Y: 47.09395600**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 826914.6 / Y: 6667311.39**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.673261 / Y: 47.093956**Code Hydro:** U13-0400**Rive de référence:** Droite

Photo du site - Auteur : Commune

**Mai 2013**Altitude calculée de l'eau : **365.46 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Moulin Bruneau situé Grande Rue. Photo du niveau d'eau prise le 04/05/2013 à 10h56 et fournie par la commune de Lusigny. L'eau arrive au ras de la terrasse du moulin. Nivelier la terrasse au niveau du bord aval.**GÉNÉRAL****Code :** OUCHE_R_21360-4_1**Date de mise à jour :** 02/09/2019**Auteur :**

gestionnaire_SCVigicrues

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : REX TERRAIN SUITE À LA CRUE DE 2013 SUR L'OUCHÉ - 27/06/2013****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Dynamique Hydro**CAMPAGNE GÉOMÈTRE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** Cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER**Commentaires sur le nivellement :** Niveau numérique Leica DNA 03**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 365.460 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 365.46