


Commune : **VARANGES**Rivière : **L' Ouche****24 route de Rouvres****Commentaires** : Pierres situées dans la propriété, à gauche en entrant par le portail blanc**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Saône-Doubs**Code** : OUCHE_S_21656-10**Date de mise à jour** : 08/08/2016**Auteur** : gestionnaire_SCVigicrues**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 5.19375200 / Y: 47.23448100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 865950.6 / Y: 6683880.93**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.193752 / Y: 47.234481**Code Hydro**: U13-0400**Rive de référence**: Droite**Mai 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **199.719 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : 24 route de Rouvres. Le niveau d'eau a atteint le sommet des pierres situées dans la propriété, juste à gauche en entrant par le petit portail blanc. Photographie datée du 5 mai 16h09 transmise par M. DUROST.**GÉNÉRAL****Code** : OUCHE_R_21656-10_1**Date de mise à jour** :**Auteur** :

02/09/2019

gestionnaire_SCVigicrues

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : REX TERRAIN SUITE À LA CRUE DE 2013 SUR L'OUCHE - 27/06/2013****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Dynamique Hydro**CAMPAGNE GÉOMÈTRE****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : Cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER**Commentaires sur le nivellement** : Niveau numérique Leica DNA 03**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 199.719 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 199.719