

Commune : **VARANGES**Rivière : **L' Ouche****22 rue du Souris****Commentaires :** Mur à gauche du portail d'entrée de la propriété**1**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** OUCHE_S_21656-15**Date de mise à jour :** 08/08/2016**Auteur :** gestionnaire_SCVigicrues**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 5.19067500 / Y: 47.23171700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 865726.41 / Y: 6683567.57**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.190675 / Y: 47.231717**Code Hydro:** U13-0400**Rive de référence:** Droite

Photo du site - Auteur : M. DUROST

**Mai 2013**Altitude calculée de l'eau : **199.461 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** 22 rue du Souris, mur à gauche du portail d'entrée de la propriété. Rangée de pierres en bas du mur, le niveau d'eau a atteint la zone altérée de la 2ème grosse pierre à gauche du portail. Photographie datée du 5 mai à 15h et fournie par M. DUROST.**GÉNÉRAL****Code :** OUCHE_R_21656-15_1**Date de mise à jour :****Auteur :**

07/06/2021

gestionnaire_SCVigicrues

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : REX TERRAIN SUITE À LA CRUE DE 2013 SUR L'OUCHE - 27/06/2013****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Dynamique Hydro**CAMPAGNE GÉOMÈTRE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** Cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER**Commentaires sur le nivellement :** Niveau numérique Leica DNA 03**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 199.461 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 199.461