

Commune : **VEUVEY-SUR-OUCHÉ**Rivière : **L' Ouche****Maison de l'écluse****Commentaires** : Piquet du grillage posé sur le muret qui longe l'ouche**1**

Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Saône-Doubs**Code** : OUCHE\_S\_21673-2**Date de mise à jour** : 08/08/2016**Auteur** : gestionnaire\_SCVigicrues**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 4.71201900 / Y: 47.16924900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 829672.58 / Y: 6675735.56**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 4.712019 / Y: 47.169249**Code Hydro**: U13-0400**Rive de référence**: Droite

Photo du site - Auteur : Cabinet...

**Mai 2013**Altitude calculée de l'eau : **323.979 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Maison de l'écluse, grillage pose sur le muret qui longe l'Ouche. Mesure relevée au droit du piquet aval qui tient le grillage, hauteur du haut du 1er maillon du grillage.**GÉNÉRAL****Code** : OUCHE\_R\_21673-2\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** :

02/09/2019

gestionnaire\_SCVigicrues

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : REX TERRAIN SUITE À LA CRUE DE 2013 SUR L'OUCHÉ - 27/06/2013****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Dynamique Hydro**CAMPAGNE GÉOMÈTRE****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : Cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER**Commentaires sur le nivellement** : Niveau numérique Leica DNA 03**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 323.979 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 323.979