

	Commune : L'ISLE-JOURDAIN	Rivière : La Save
		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_3291

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC GTL

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.09225000 / Y: 43.62690000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 545999.92 / Y: 6282732.88

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.09225 / Y: 43.6269

Code Hydro: O2--0290

Rive de référence: Non renseigné



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**20 février 1971**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Vue aérienne vers le NEE et vers l'aval. Une coloration différente des terres émergées en bordure de la zone inondée (flèches) montre que la photographie a été prise en début de décrue. On distingue facilement le lit de la Save et les digues qui découpent la zone inondée en casier. En haut - à gauche de la photographie - on constate un rétrécissement de la zone inondée dû à un endiguement d'un affluent (flèches) qui n'est pas en crue et qui protège ainsi les terres situées derrière lui. Un tel rétrécissement ne peut qu'augmenter la hauteur de submersion et la vitesse du courant. Photographie DDE 31.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_2580

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

14/11/2016



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECUEIL DE PHOTOGRAPHIES ET REPÈRES DE CRUE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)