

Commune : **ROQUES**Rivière : **La Garonne****sanitaires du camping****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_4672**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.37648000 / Y: 43.50840000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 568669.64 / Y: 6269052.2**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.37648 / Y: 43.5084**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:** Gauche

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**25 janvier 2014**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Zoom sur les repères de crue. A cet endroit, la crue de 2014 n'a pas laissé de trace nette. Le report de la trace présentée sur la photographie précédente vers le site des repères place cette crue à 0.83m en dessous du repère de la crue de juin 2000.

Zoom sur la trace qui est au niveau de la flèche de droite à 0.19m du sol., Vue vers l'aval. Le bâtiment des sanitaires porte une trace de la crue et des repères des crues de 1992 et 2000.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_8932**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/02/2018



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme(s) :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.190 m