

|                                                                                   |                        |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
|  | Commune : <b>VABRE</b> | Rivière : <b>Le Gijou</b>      |
| <h2 style="margin: 0;">En amont du pont de Vabre</h2>                             |                        |                                |
|                                                                                   |                        | <b>1</b> Repère(s) sur le site |

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_S\_7247      **Date de mise à jour :** 15/11/2017  
**Auteur :** SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.42762000 / Y: 43.69380000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 653845.34 / Y: 6288474.72  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.42762 / Y: 43.6938  
**Code Hydro:** 041-0430      **Rive de référence:** Gauche



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

|                                                                                                                                                                                   |                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                  | <b>17 mars 2011</b> | Altitude calculée de l'eau : <b>non déterminé</b> |
| Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>                                                                                                                        |                     | Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>     |
| <b>Commentaires :</b> Absence de débordement. - commentaires photo : En amont du pont de Vabre- la crue est restée dans son lit. Il n'y a pas eu de débordement dans les jardins. |                     |                                                   |

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** GTL\_R\_7365      **Date de mise à jour :** 19/02/2018  
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

---

**Type de repérage :** Non renseigné  
**Organisme(s) :** GEOSPHAIR

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

---

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)