

Commune : **LABRUGUIERE**Rivière : **Le Thoré****Maison accolée au pont- face amont.****3**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_7066**Date de mise à jour :** 07/11/2017**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.26579000 / Y: 43.54050000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 640637.87 / Y: 6271545.81**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.26579 / Y: 43.5405**Code Hydro:** 043-0400**Rive de référence:** Droite

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**13 novembre 1999**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** La flèche indique un repère de la crue de 1930. A cet endroit - la crue de 1999 a dépassé ce repère d'un mètre environ. Elle a laissé une trace d'humidité non homogène sur cette maison. Photographie prise el 20/11/1999.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_4614**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU THORÉ DU 13/11/1999- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)