

Commune : **LABRUGUIERE**Rivière : **Le Thoré****En face de la filature de la Bourdasse.****1**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_7083**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.26914000 / Y: 43.54780000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 640916.22 / Y: 6272354.62**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.26914 / Y: 43.5478**Code Hydro:** 043-0400**Rive de référence:** Gauche

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**13 Novembre 1999**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue sur un chemin menant au Thoré. A droite du chemin - on distingue un grillage couché par la crue dont les poteaux (flèches) ont dû être remaniés ultérieurement. A cet endroit - l'inondation n'a pas laissé de trace nette témoignant de son extension maximale. Photographie prise le 27/11/1999.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_4618**Date de mise à jour :** 19/02/2018**Auteur :** SPC GTL**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU THORÉ DU 13/11/1999-
RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)