

Commune : **LABARTHE-SUR-LEZE**Rivière : **L' Ariège****Au Val des Cygnes- route d'accès sud.****1**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_4965**Date de mise à jour :** 20/09/2017**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.41318000 / Y: 43.47440000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 571562.05 / Y: 6265213.55**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.41318 / Y: 43.4744**Code Hydro:** 01--0250**Rive de référence:** Gauche

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**11 juin 2000**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Photographie prise le 15/06/2000. Vue vers la route d'accès Sud à Sauviolet. L'inondation de ce secteur est - en partie - imputable à la Lèze. Une partie de ses eaux inondantes s'est déversée dans le ruisseau de L'Aiguère - lui-même gonflé par ses propres affluents. On distingue des débris déposés par la crue dans le grillage (tirets) - à 0 - 60 m du sol. Cette route - comme la route d'accès Nord (fiche suivante) - était impraticable pour les secours - lors de la crue.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_4885**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/02/2018



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA GARONNE- L'ARIZE- LA LÈZE- LA SAVE, RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.600 m