

Commune : **CAUSSADE**Rivière : **La Lère****RD 90 Lieu dit Las Croux****1**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_5786

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC GTL

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.52310000 / Y: 44.15870000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 581880.16 / Y: 6341070.55

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.5231 / Y: 44.1587

Code Hydro: 058-0400

Rive de référence: Droite



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPFAIR

**24 Janvier 2009**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Laisse de crue dans le champ et trace de la crue sur la cloture. - commentaires photo : la D 90 a été coupée par la crue. il y avait environ 25 cm d'eau sur la route. Les traits rouges symbolisent l'épaisseur d'eau sur la route et la laisse de crue dans le champ.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6197

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

19/02/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPFAIR

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : GEOSPFAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.250 m