


Commune : **ADAST**Rivière : **Le Gave de Pau****Lieu-dit Les Routures.****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GTL_S_94**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.07735160 / Y: 42.97960000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 448820.78 / Y: 6213810.51**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0773516 / Y: 42.9796**Code Hydro:** Q---0100**Rive de référence:** Gauche

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**20 octobre 2012**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue dans les champs. - commentaires photo : Le trait rouge materialise la limite de la crue.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_7689**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

04/02/2018



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHÉC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme(s) :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)