

Commune : **SAINT-PE-SAINT-SIMON**Rivière : **La Gélise****Moulin de Bournic****1**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_273**Date de mise à jour :** 06/10/2017**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.08987010 / Y: 43.98570000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 466583.85 / Y: 6325045.94**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0898701 / Y: 43.9857**Code Hydro:** O6--0330**Rive de référence:** Gauche

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Agerin - CB

**20 janvier 2013**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Trace et repère marquant le niveau maximal atteint lors de la crue - commentaires photo : Encoche d'érosion signe d'un courant fort - L'eau est arrivée au niveau des bancs de la table ronde située dans le jardin du moulin - Limite de la zone inondée**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_7783**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

01/02/2018



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Agerin - CB

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DE LA GÉLISE- DE L'OSSE- DE L'AULOUE ET DE L'ARRATS DES 21 ET 22 JANVIER 2013 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** AGERIN**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)