

	Commune : EPERNON	Rivière : La Drouette
	Porte arrière de la bibliothèque	

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands Code : WEB_S_201610185859 Date de mise à jour : 18/10/2016 Auteur : SPC.SACN	 Arrière de la bibliothèque (photo DDT 28)
---	---



GÉOLOCALISATION Coordonnées WGS84 : X: 1.68038240 / Y: 48.60820000 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 602717.7 / Y: 6835035.35 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6803824 / Y: 48.6082 Code Hydro: H41-0400 Rive de référence: Droite	
---	--

	1er juin 2016 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Laisse d'inondation
	Commentaires : Cette laisse n'a pas été nivelée	

GÉNÉRAL Code : WEB_R_201610182516 Date de mise à jour : 19/02/2018 Auteur : SPC.SACN	MARQUE Maximum de l'inondation : Oui Repère calculé : Non
--	--


 Laisse d'inondation sur la porte arrière (photo DDT 28)

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DDT 28 - 01/06/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : DDT 28