



Commune : **SAINT-LEU-D'ESSERENT**

Site de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : SPCOA-42

Date de mise à jour : 23/06/2021

Auteur : SPC OA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.45180745 / Y: 49.24437390

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 660076.78 / Y: 6905105.27

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4518075 / Y: 49.2443739

site de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent



29 décembre 1993

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère :

Commentaires : Echelle amont de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent

GÉNÉRAL

Code : SPCOA-42-1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC OA

09/07/2021

MARQUE

Texte : graduation

Visibilité : Oui

Pérennité : Longue

État du repère : Bon

Echelle amont de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent



Commune : **SAINT-LEU-D'ESSERENT**

Site de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : SPCOA-42

Date de mise à jour : 23/06/2021

Auteur : SPC OA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.45180745 / Y: 49.24437390

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 660076.78 / Y: 6905105.27

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4518075 / Y: 49.2443739

site de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent



Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère :

Commentaires : Echelle aval de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent

GÉNÉRAL

Code : SPCOA-42.2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC OA

24/07/2025

MARQUE

Texte : graduation

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Echelle aval de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent