

Commentaires : Maison Bouix, en bord de la rd86.

13 Repère(s) sur le site

Unité de gestion : Grand Delta

Code : RH1 S 26livro05

Date de mise à jour : 23/01/2017

Auteur : SPC GD



Coordonnées WGS84 : X: 4.80432100 / Y: 44.79747900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 842680.94 / Y: 6412555.56

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.804321 / Y: 44.797479

Code Hydro: V---0000

Rive de référence: Gauche



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Plaque**


Commentaires : Support : Pilier maison.

Code : RH1_R_26livro05_12

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GD

27/01/2022



Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Bon

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES PLUS HAUTES EAUX
SUR LE RHÔNE, ISSU DE LA BASE DE DONNÉES DU TERRITOIRE
RHÔNE -**

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : Territoire Rhône

Méthode : Non renseigné

Organisme : Territoire Rhône

Commentaires sur le nivellement : Mairie

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.920 m