

Commune : **SOMMIERES**Rivière : **Le Vidourle****20 route de Saussines****8**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Grand Delta**Code :** NOE_S_372**Date de mise à jour :** 01/09/2017**Auteur :** NOE**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.08619000 / Y: 43.78151500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 787450.37 / Y: 6298656.69**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.08619 / Y: 43.781515**Code Hydro:** Y34-0400**Rive de référence:** Non renseigné

Vue du site

**3 Novembre 1914**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires :** Porte intérieure - ancien repère SIAV - plus d'informations : https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Reperes_fiches/372.pdf**GÉNÉRAL****Code :** NOE_R_372_2**Date de mise à jour :****Auteur :** NOE

24/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PRÉSENTS SUR LE DÉPARTEMENT DU GARD RÉALISÉ PAR L'OBSERVATOIRE DU RISQUE INONDATION -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** Observatoire du risque inondation du département du Gard NOE**NIVELLEMENT INITIAL - 26/05/2004****Méthode :** Non renseigné**Commentaires sur le nivellement :** Syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol du garage**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.850 m