

Commune : **MERIAL**Rivière : **Le Rebenty****RD 107 - PR 9+700****Commentaires** : Pont de Laval**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : DDTM11_S_525**Date de mise à jour** : 08/09/2017**Auteur** : DDTM 11**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 1.97579128 / Y: 42.78480140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 616102.37 / Y: 6187797.19**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.9757913 / Y: 42.7848014**Code Hydro**: Y1100500**Rive de référence**: Non renseigné**13 septembre 1963**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires** : Culée droite - amont. macaron - accès difficile . Date d'enquete : 26/10/2001**GÉNÉRAL****Code** : DDTM11_R_525_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : DDTM 11

10/09/2017



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DDTM 11

Commune : **MÉRIAL**Rivière : **Le Rebenty****RD 107 - PR 9+700****Commentaires** : Pont de Laval**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : DDTM11_S_525**Date de mise à jour** : 08/09/2017**Auteur** : DDTM 11**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 1.97579128 / Y: 42.78480140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 616102.37 / Y: 6187797.19**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.9757913 / Y: 42.7848014**Code Hydro**: Y1100500**Rive de référence**: Non renseigné**17 octobre 1940**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires** : Culée droite - amont. macaron - accès difficile . Date d'enquete : 26/10/2001**GÉNÉRAL****Code** : DDTM11_R_525_2**Date de mise à jour** :**Auteur** : DDTM 11

17/04/2018



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode** : Non renseigné**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 1.600 m