


Commune : **CAILLA**Rivière : **Le Rebenty****Pont de la RD 107 RD 107 - PR 34+160****2**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_680

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.20404425 / Y: 42.81647550

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634834.4 / Y: 6191104.05

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2040443 / Y: 42.8164755

Code Hydro: Y1100500

Rive de référence: Non renseigné



Vue du site

**17 octobre 1940**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Culée gauche - aval. Pont de la rd 107 . Date d'enquete : 07/11/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_680_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

19/02/2018



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.340 m

Commune : **CAILLA**Rivière : **Le Rebenty****Pont de la RD 107 RD 107 - PR 34+160****2**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_680

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.20404425 / Y: 42.81647550

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634834.4 / Y: 6191104.05

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2040443 / Y: 42.8164755

Code Hydro: Y1100500

Rive de référence: Non renseigné



Vue du site

**13 septembre 1963**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Culée gauche - aval. pont de la RD 107 sur ruisseau de la Pinouse. Date d'enquete : 07/11/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_680_2

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

24/04/2018



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.660 m