


	Commune : BELVIANES-ET-CAVIRAC	Rivière : L' Aude
	Pont de la RD 117 - PR 14+400	
Commentaires : Le Trou du Cure		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_813 Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.20325054 / Y: 42.84335330

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634799.58 / Y: 6194093.6

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2032505 / Y: 42.8433533



Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Non renseigné

	13 septembre 1963
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné
Commentaires : rive gauche aval. Repère non trouvé-chaussée élargie-source en rive gauche de l'Aude . Date d'enquete : 04/11/2001	

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_813_1 Date de mise à jour : 19/02/2018

Auteur : DDTM 11



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné État du repère : Disparu

Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDTM 11