

	Commune : PREIXAN	Rivière : L' Aude
Allée des Piboules		2 Repère(s) sur le site

Commentaires : Preixan


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_1224

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.29052780 / Y: 43.14875690

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642246.65 / Y: 6227982.7

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2905278 / Y: 43.1487569

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Gauche



1er août 1872

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **129.1 m**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : entrée façade Ouest - rive gauche. Date d'enquete : 01/09/2002

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1224_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

13/09/2017

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)


Altitude de la référence (en m) : 128.740 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.360 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 129.1

Commune : **PREIXAN**Rivière : **L' Aude****Allée des Piboules****Commentaires** : Preixan**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : DDTM11_S_1224**Date de mise à jour** : 08/09/2017**Auteur** : DDTM 11**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 2.29052780 / Y: 43.14875690**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 642246.65 / Y: 6227982.7**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.2905278 / Y: 43.1487569**Code Hydro**: Y1--0200**Rive de référence**: Gauche**25 octobre 1891**Altitude calculée de l'eau : **129.46 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires** : entrée façade Ouest - rive gauche. repère de crue arraché - construction en ruines. Date d'enquete : 01/09/2002**GÉNÉRAL****Code** : DDTM11_R_1224_2**Date de mise à jour** :**Auteur** : DDTM 11

13/09/2017

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode** : Non renseigné**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 128.440 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 1.020 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 129.46